

IFL-Information

04/2009 vom 23.07.2009

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung

Volkswagen Stoßfänger

Der IFL wurde mitgeteilt, dass es momentan bei den Fahrzeugtypen **Golf / Jetta Baujahre 2006 bis 2009** zu Problemen bezüglich der Lieferung von vorderen Stoßfängern mit Löchern für die Scheinwerferreinigungsanlage und die Einparkhilfe kommen kann.

Für diese Fahrzeuge gibt es momentan nur vordere Stoßfänger **ohne** Löcher für SRA und Einparkhilfe, diese Löcher müssen mit Werkstattmitteln eingebracht werden.

Berücksichtigen Sie die notwendige Mehrarbeit in Ihren Kalkulationen!

Sobald Volkswagen wieder in der Lage ist, Stoßfänger mit Löchern für die Scheinwerferreinigungsanlage und die Einparkhilfe zu liefern, werden wir Sie informieren.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.