

IFL-Information

01/2010 vom 19.01.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Mercedes-Benz B-Klasse Heckklappe W 245 (ab 6/2005)

Aus dem Kreise der IFL-Mitglieder wurde mitgeteilt, dass es bei Fahrzeugmodellen der Mercedes-Benz B-Klasse Änderungen an der Heckklappe sowie am Heckklappengriff gibt.

Problem: Wird die beschädigte Heckklappe zum ersten Mal ausgetauscht, müssen ebenfalls der Heckklappengriff sowie diverse Kleinteile mit erneuert werden.

Dies gilt nur für Fahrzeuge, an denen noch **keine** modifizierte Heckklappe verbaut ist.

Betroffen sind Fahrzeuge bis zur **Fahrgestellnummer J 384822 bzw.** Modelljahrcode 805, 806, 807 und 808. Den Code finden Sie auf der Fahrzeugdatenkarte.

Prüfen Sie vor der Erstellung des Kostenvoranschlages bzw. vor Beginn der Reparatur, um welchen Modelljahrcode es sich in Ihrem Fall handelt.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.