

IFL-technische Mitteilung

Nr. 07/2010 vom 23.04.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Arbeitszeit Dachhimmel Opel Corsa

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Corsa
Typ: D, 3-türig
Baujahr: ab 7/2006

Audatex Code: 5 85 35

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass die Arbeitszeit für den Aus-/Einbau des Dachhimmels (Leitnummer 4957) bei oben genannten Fahrzeugmodellen im Kalkulationssystem Audatex mit den vorgegebenen

4 AW

deutlich zu knapp ist.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. konnte erreichen, dass mit dem nächsten Update eine höhere Arbeitszeit in das Kalkulationssystem übernommen wird. Die Zeitvorgabe für die Leitnummer 4957 wird auf

14 AW

erhöht.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung in den Kalkulationsprogrammen sollte eine manuelle Eingabe der richtigen Arbeitszeit erfolgen. Ebenfalls wurden die 5-türigen Modelle überprüft.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.