

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 08/2011 vom 05.05.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Suzuki Grand Vitara - Dachaußenhaut

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Grand Vitara

Audatex Code: R 56 ...

Typ:

Baujahr: ab 09/05

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde der IFL gemeldet, dass bei der Erneuerung einer Dachaußenhaut zwingend notwendige Verbundpositionen im Kalkulationssystem Audatex fehlen. Die vorgegebene Arbeitszeit von **100 AW** ist nicht ausreichend.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Änderung erwirkt:

Die fehlenden Verbundpositionen wurden im aktuellen Update hinzugefügt. Jetzt stehen

**172 AW**

bei Erneuerung einer Dachaußenhaut zur Verfügung.

**Hinweis:**

Bei Kalkulationen älteren Datums sollten die fehlenden Verbundpositionen hinzugefügt werden, ggf. mit dem Hinweis auf diese IFL-Mitteilung.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.