

IFL-technische Mitteilung

Nr. 13/2011 vom 22.09.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Mercedes Benz E-Klasse

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	E-Klasse	Audatex Code:	3 74 ...
Typ:	C207	DAT Code:	01 570 037 ...
Baujahr:	ab 2009		

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde gemeldet, dass an o. g. Fahrzeugen die 3. Bremsleuchte nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden kann, da diese zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband verbaut ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex und DAT in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

Nach der Überprüfung des Datensatzes wurde festgestellt, dass eine technische Herstellerinformation, die das Ersetzen der 3. Bremsleuchte vorsieht, vorliegt.

*Dadurch entfällt die Position **Aus-/Einbau** der 3. Bremsleuchte, es wird nur noch die Position **Erneuerung** zur Verfügung stehen.*

Hinweis:

Die Änderung wird mit einem der nächsten Updates in den Kalkulationssystemen DAT und Audatex erfolgen. Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte eine manuelle Eingabe der nötigen Arbeitszeit, ggf. unter Bezug auf diese IFL-Meldung, erfolgen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.