

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 24/2012 vom 30.11.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### VW Passat Regensensor

#### Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Passat

Typen: 3C

Baujahr: ab 03/2005 – 10/2010

Audatex Code: 6 64 ...

DAT Code: 01 905 067 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells mitgeteilt, dass bei einer Erneuerung der Windschutzscheibe häufig der Regensensor nicht wieder verwendet werden kann. Im Schadenskalkulationssystem Audatex ist hierzu jedoch ein Reparatursatz hinterlegt.

Die IFL hat diesbezüglich recherchiert und folgendes Ergebnis erhalten:

Bei diesem Fahrzeugmodell wurden Regensensoren von fünf unterschiedlichen Herstellern verbaut. Die Wiederverwendung des Regensensors ist jedoch nur beim Hersteller „TRW“ möglich. Von TRW wird hierzu ein spezieller Reparatursatz angeboten. Darin sind folgende Teile enthalten: Gehäuse Ober- und Unterteil mit Gelpad.

Für die anderen Hersteller der Regensensoren gibt es derzeit keine Reparatursätze, d. h. diese Sensoren können nach dem Ausbau nicht wiederverwendet werden.

#### **Hinweis:**

Achten Sie bei der Erstellung des Kostenvoranschlages auf den Hersteller des Regensensors. Fragen Sie sicherheitshalber bei Ihrem Teilelieferanten bezüglich möglicher Reparatursätze nach.

Die IFL recherchiert zu diesem Thema derzeit auch bei anderen Fahrzeugherstellern.

Ihr  
IFL-Team