

IFL-technische Mitteilung

Nr. 12/2014 vom 16.06.2014

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Richt- und Rückformarbeiten - AUDI A6 und A7

Aktuelle Information zu folgenden Modellbaureihen:

Audi A6, Typ 4G2 (Limo)
Audi A6, Typ 4G5 (Avant)
Audi A7, Typ 4GA

Aus aktuellem Anlass macht die IFL zu oben genannten Fahrzeugmodellen auf das Thema „Richt- und Rückformarbeiten am Vorderbau“ aufmerksam.

Beachten Sie folgende Situation:

Im Bereich des Vorderbaus sind teilweise Aluminiumussteile verbaut. Aus der Reparaturvorgabe des Herstellers geht klar hervor, dass Richt- und Rückformarbeiten im Bereich des Vorderwagens nicht zugelassen sind, da dort die Gefahr besteht, dass an den verbauten Aluminiumussteilen unsichtbare Risse entstehen.

Im Falle einer Beschädigung an diesen Aluminiumussteilen oder an den angrenzenden Stahlblechbauteilen sind diese zu ersetzen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor Reparaturbeginn über die Vorgaben des Herstellers. Die nötigen Informationen sind über das Herstellerportal <https://erwin.audi.com> kostenpflichtig abrufbar.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2014
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.