

IFL-technische Mitteilung Nr. 04/2015 vom 23.01.2015

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Opel Insignia SPORTS (COUNTRY) TOURER geklebte Anbauteile

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Insignia
Typ: SPORTS/COUNTRY TOURER / ST
Bauezeit: ab 06/2013

Audatex-Code: 05 A8 10 ...
DAT-Code: 01 650 132 ...

Diverse Kunststoffanbauteile (schwarz) wie Front- und Heckspoiler, Abdeckungen am Stoßfänger vorne und hinten (links/rechts), Radlaufverkleidungen rundum und Schwellerverkleidungen links/rechts sind bei diesem Fahrzeugmodell mittels „doppelseitigem Klebeband“ und zusätzlich mit Kleber an der Karosserie verklebt.

Dies führt dazu, dass diese Teile nicht zerstörungsfrei demontiert werden können bzw. nicht wieder zu verwenden sind.

Die IFL hat sich hierzu direkt mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt und folgende Information erhalten:

Diese geklebten Anbauteile lassen sich **noch** nicht zerstörungsfrei demontieren. Derzeit wird an einem Tool gearbeitet, dass dieses Problem lösen soll.

Die Kalkulationsdatenanbieter wurden vom Hersteller diesbezüglich informiert und gebeten, die betreffenden Teile bei diesem Fahrzeugmodell/en entsprechend zu kennzeichnen bzw. nur die E-Position (Erneuern) zu aktivieren.



Hinweis:

Achten Sie auf die Aktualität des eingesetzten Schadenkalkulationssystems.

Bis zum Zeitpunkt der Änderung in den Kalkulationssystemen sollte eine manuelle Änderung, ggf. unter Bezug auf diese IFL-technische Mitteilung, erfolgen.

Ihr
IFL-Team

Grüner Weg 12
61169 Friedberg
Telefon: 06031-79479-0
Telefax: 06031-79479-10
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

© IFL e.V. Friedberg, 2015
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Vorstand:
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620