

IFL-technische Mitteilung Nr. 15/2015 vom 21.05.2015

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Peugeot 5008 - Anlieferungszustand Neuteil Seitenwand / Mehraufwand Vorbereitung zum Teilersatz

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Peugeot
Typ: 5008
Bauzeit: ab 12.2014

Audatex-Code: B 83.....
DAT-Code: 01 670 123

Die IFL wurde zum o. g. Modell darüber informiert, dass die hinteren Seitenwände für oben benanntes Modell nur komplett mit Regenablaufrinne/Rückleuchtaufnahme und Verschluss Seitenwand geliefert werden.

Da je nach Schadensbild, z.B. bei Teilersatz der Seitenwand, die drei am Ersatzteil befestigten Zusatzteile Regenablaufrinne, Rückleuchtaufnahme und Verschluss Seitenwand nicht benötigt werden, müssen diese Teile aufwändig vom Neuteil abgetrennt und die Trennstellen mit Korrosionsschutz versehen werden. Die Teile sind durch Punktschweißung mit den Seitenwänden verbunden.

In den Kalkulationssystemen ist der oben beschriebene Anlieferungszustand des Ersatzteils nicht berücksichtigt. Seitenwand und Zusatzteile sind als einzelne Bauteile aufgeführt. Die benötigten Arbeitszeiten zum Abtrennen der Zusatzteile sind in den Kalkulationssystemen nicht hinterlegt.

DAT: Hier wird die Seitenwand auf der Grafikseite „Hinterwagen Außen“ und die Regenrinne/Rückleuchtaufnahme und das Abschlussblech bzw. Verschluss Seitenwand auf der Grafikseite „Hinterwagen Innen/Tankanlage“ dargestellt.

Audatex: Die Seitenwand, die Regenrinne/Rückleuchtaufnahme sowie das Abschlussblech bzw. Verschluss Seitenwand werden einzeln auf der Grafikseite „Karosserie hinten außen“ dargestellt.



Bild 1: Anlieferungszustand



Bild 2: Seitenwand nach Abtrennen der nicht benötigten Teile

Hinweis:

Verwenden Sie eine NS-Position oder eine „Eigene Position“ zur Erfassung des Mehraufwandes für das Abtrennen der nicht benötigten „Zusatzteile“.

Erfragen Sie vorab bei Ihrem Ersatzteillieferanten den Anlieferungszustand der benötigten Karosserieteile, um Fehl- oder Falsch- bzw. Doppellieferungen zu vermeiden

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2015
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

Grüner Weg 12
61169 Friedberg
Telefon: 06031-79479-0
Telefax: 06031-79479-10
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Vorstand:
Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main VR 13620