

IFL-technische Mitteilung

Nr. 24/2011 vom 22.12.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Diverse Hersteller Fehlende Ersatzteilpositionen – Dämmmatten u. a.

Aus dem Kreis der Werkstätten wird der IFL immer wieder mitgeteilt, dass bestimmte Ersatzteilpositionen in den Schadenskalkulationssystemen nicht aufgeführt sind. Hierbei handelt es sich u. a. um Dämmmatten und deren Befestigungsmaterial. Diese fehlen mit dem entsprechenden Ersatzteilpreis inkl. der anfallenden Arbeitszeit in den Kalkulationen.

Empfehlung:

Achten Sie beim Erstellen einer Kalkulation auf möglich fehlende Dämmmatten, Kleber oder sonstige Bauteile in den Kalkulationssystemen. Häufig haben diese Dämmmatten einen hohen Ersatzteilpreis und können somit nicht mehr über die Position „Kleinteile und sonstige Materialien“ untergebracht werden.

Bitte melden Sie uns alle von Ihnen festgestellten fehlenden Ersatzteilpositionen über den IFL-Meldebogen. Diese Informationen werden dann an die Kalkulationsdatenanbieter DAT und Audatex weitergegeben.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.