

Aktuelle technische Mitteilung 27/2007

vom 27.06.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller OPEL: Dachleisten Agila

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Agila	...	7 75...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei den betroffenen Modellreihen im System Audatex die Dachleisten (Pos. 2427/2428) als

N-Position

angegeben sind.

Da diese Leisten vollflächig verklebt sind und nicht wieder verwendet werden können, hat die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller folgendes Ergebnis erreicht.

„Die Reparaturart N an den Dachleisten wird gelöscht und durch E ersetzt.“

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.