

Aktuelle technische Mitteilung 09/2008

vom 26.03.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Volkswagen: Navigationsradiogerät

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>
Passat	alle	3 C
Golf	alle	5

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei den obigen Fahrzeugmodellen der Preis des Navigationsradios unter Pos. 5901 und 5902 im System Audatex identisch ist.

Nach genauer Analyse ist dies der Fall im System Audatex. Es muss jedoch unter Pos. 5901 der Ersatzteilpreis ohne Alteilrückgabe (z.B. bei Diebstahl) und unter Pos. 5902 der Ersatzteilpreis mit Alteilrückgabe aufgeführt sein.

Audatex hat auf Initiative des IFL diesen Fehler erkannt, und wird möglichst schnell darauf reagieren.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Datenaktualisierung ist darauf zu achten, dass bei der Kalkulation von z.B. Diebstahlschäden die Position **ohne** Alteilrückgabe verwendet wird.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.