

## Richtigstellung zur IFL-Information

06/2009 vom 01.12.2009

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

#### Kalkulationen über UCS Carisma

Die IFL-Meldung 06/2009 vom 01.12.2009 ist inhaltlich **falsch**. Hierzu geben wir folgende Richtigstellung:

Der IFL wurde mitgeteilt, dass die Datensoftware des Kalkulationsanbieters UCS, Carisma, in einigen Wochen komplett auf die Original-Audatex-Grafische Erfassung AudaPad mit Dynamic-Display und dem Audatex Kalkulationsengine umgestellt werden soll. Dies hat zur Folge, dass die Anwender in Zukunft neue Kalkulationsdaten und Grafikdaten viel früher erhalten als bisher.

1. Das neue Grafikformat Dynamik Display wird nicht ins alte System integriert
2. Die Kalkulationsdaten (Arbeitswerte und Preise) werden weiterhin immer auf den aktuellen Stand gebracht.

Unabhängig von dieser Umstellung tritt jetzt noch die Änderung im Bereich der BMW-Reparaturmethode auf, hier werden derzeit bei einigen Reparaturwegen in der alten Carisma-Kalkulation noch nicht alle Positionen ausgelöst. Zur Umgehung dieses Problems wird die Firma UCS noch in dieser Woche eine Liste der Positionen veröffentlichen, die bei einer Erneuerung zusätzlich erfasst werden müssen.

Zur Identifikation, ob es sich um Reparaturzeiten nach der alten oder neuen Reparaturmethode handelt, kann die ergänzende IFL-Information 05/2009 vom 30.11.2009 herangezogen werden.

Bad Vilbel, 02.12.2009

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2009  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.