

IFL-technische Mitteilung

Nr. 01/2011 vom 17.01.2011

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Hyundai Ersatzteilpreis Sicherheitsgurt

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	Atos	Audatex Code: 30 18 ...
Typ:	MXI	
Baujahr:	ab 5/03	

Aus dem Kreis unserer Werkstätten wurde der IFL gemeldet, dass der vorgegebene Ersatzteilpreis der vorderen Sicherheitsgurte an den Fahrzeugmodellen Hyundai Atos mit jeweils 93,- Euro falsch sei. Des Weiteren sei die jeweilige Ersatzteilnummer im System Audatex fehlerhaft.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Information erhalten:

Der richtige Ersatzteilpreis für den linken Sicherheitsgurt beträgt **305,- Euro**, die Ersatzteilnummer lautet: 88870-05200LM.

Der richtige Ersatzteilpreis für den rechten Sicherheitsgurt beträgt **318,- Euro**, die Ersatzteilnummer lautet: 88880-05250LM.

Hinweis:

Die Änderung wird mit einem der nächsten Updates im Kalkulationssystem Audatex durchgeführt. Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte ggf. eine manuelle Eingabe des richtigen Ersatzteilpreises, ggf. unter Hinweis auf diese IFL-Mitteilung, erfolgen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2011
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.