

IFL-technische Mitteilung

Nr. 17/2014 vom 18.08.2014

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Reparatursysteme für Regen-/Lichtsensor

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Betrifft alle Fahrzeugmodelle mit Regen-/Lichtsensoren

Im Zusammenhang mit einer Windschutzscheibenerneuerung müssen in vielen Fällen die Regen-/Lichtsensoren ausgebaut werden. Dabei wird oftmals das zwischen Scheibe und Sensor verbaute Gelpad soweit beschädigt, dass eine Wiederverwendung des Gelpads ausgeschlossen ist.

Viele Hersteller liefern das Gelpad jedoch nicht als Einzelteil, so dass häufig der gesamte Regen-/ Lichtsensor erneuert werden muss.

Die IFL hat nun in Erfahrung gebracht, dass die Firma PMA/Tools DIVISION Autoglas-Zubehör AG ein innovatives Reparatursystem anbietet. Zur Wiederverwendung der Regen- und Lichtsensoren werden Ersatz-Gelpads für alle gängigen Fahrzeugmarken und Sensortypen angeboten. Durch die leichte und einfache Handhabung werden schnelle Arbeitsprozesse im Reparaturablauf geschaffen.

Die Ersatz-Gelpads können ZKF-Mitgliedsbetriebe u. a. über den Web-Shop der EUROGARANT AutoService AG bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.eurogarant-ag.de/eurogarant-web-shop.html>

Nicht-ZKF-Mitglieder finden die Informationen unter www.sensortack.de.

Ihr
IFL-Team